

Акт

согласованных с общественным объединением инвалидов

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 113 с углубленным изучением предметов информационно-технологического профиля Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 113 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197342, Санкт-Петербург, Торжковская улица, д.10, корп. 2, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажей, 3814,3 кв.м;

часть здания == этажей (или помещение на == этаже), == кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 5315,5 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию (адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А); Администрация Приморского района Санкт-Петербурга (адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83)

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам информационно-технологического профиля.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 600 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, директор ГБОУ школа №113 Приморского района Санкт-Петербурга Касавцова Елена Александровна с одной стороны, и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПБ ООВД «Инвалиды войны») Адылов Зафар Кадырович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2017 г., срок действия 1 год, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: да, соответствует К, О, С, Г, У

2. Пандус стационарный наружный**: да, соответствует К

3. Пандус стационарный внутренний**: нет

4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет

5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С

6. Внутренняя лестница входной зоны: нет

7. Поручни наружные входной зоны: нет

8. Поручни внутренние входной зоны: нет

9. Дверные проемы входной зоны***: да, не соответствуют К, С

10. Подъемные платформы наружные: нет

11. Подъемные платформы внутренние: нет

12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, не соответствует К, С

13. Лифт пассажирский: нет

14. Лифт грузовой: нет

15. Мобильные лестничные подъемники: нет

16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, О, С, У

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: нет

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да, соответствует С

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №113 с углублённым изучением информационно-технологического профиля Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 10, к. 2, литер А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) Перед внешней лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. При ширине лестницы более 4 м отсутствует разделительный поручень. Вокруг опор на входной площадке отсутствуют предупреждающие тактильно-	

	К, С, О, Г, У	контрастные указатели. Входная дверь не имеет смотровой панели, <u>не имеет знака, указывающего на доступность здания.</u> Порог входной двери не соответствует нормативу и составляет 0,03 м. <i>Меры: Установлена кнопка вызова персонала. Обеспечено сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения с применением переносных аппаратов.</i>	Приказ №271 от 09.08.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	Приказ №274 от 13.08.2018.
	С, О, Г, У	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, стационарными препятствиями не имеют тактильно-контрастных предупреждающих указателей. Боковые края ступеней внутренней лестницы не имеют бортика. Поручни лестниц не соответствуют требованиям, применяемым к опорным стационарным устройствам. Пути эвакуации не обозначены знаком доступности для МГН. <i>Меры: Обеспечено сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения. Утверждены должностные инструкции ответственных лиц. Оформлен журнал инструктажей.</i>	Приказ № 151 от 16.04.2016. .
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	К	Зона выше первого этажа (учебные кабинеты) не доступна инвалидам К. Отсутствуют лестничные подъёмники. <i>Меры: утвержден порядок оказания услуг на дому и дистанционно.</i>	Приказ №483 от 15.09.2015
	Г, С	Отсутствует индукционный контур в актовом зале. Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка во всех помещениях школы. <i>Меры: наличие «тьютора», допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика определены Порядком обслуживания инвалидов.</i>	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, О, У	Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов доступные кабинки в уборных. Отсутствует информационная табличка, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Отсутствует система тревожной сигнализации или система двухсторонней громкоговорящей связи. Отсутствует возможность открывания двери снаружи. <i>Меры: Обеспечено сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения. Обеспечено предоставление образовательных услуг для детей-инвалидов индивидуально на дому.</i>	Приказ №271 от 09.08.2018
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	К, О, С, Г, У	Отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения МГН. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, в т.ч. световые	

		оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения в случае чрезвычайных ситуаций. Меры: Обеспечено сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	K, O, C, Г, У	На прилегающей территории выделены дорожной разметкой два парковочных места для ТС инвалидов	

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. Кнопку вызова персонала разместить на высоте 0,75-1,2 м от уровня земли перед препятствием, а именно перед внешней лестницей.

2. Адаптировать интернет-сайт <http://school-113.ru/> для слабовидящих, разместив на нём информацию следующего характера:

условия доступности объекта для маломобильных групп населения;

порядок получения услуг на дому и дистанционно маломобильными гражданами на объекте (памятку для инвалидов);

информацию о наличии выделенных парковочных мест для инвалидов;

информацию об отсутствии доступного сан.узла, специально оборудованного для инвалидов (Приказ Минсвязи и массовых коммуникаций РФ от 30.11.2015 №483 «Об установлении порядка доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов», Информационно-методическое письмо СПб ЦТСР Комитета по социальной политике СПб «Об официальных интернет-сайтах учреждений»);

3. Разработать и утвердить принятый в учреждении Порядок дистанционного обслуживания инвалидов.

4. Оборудовать хотя бы один сан.узел крючками, опорными поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи и тактильной табличкой для МГН. Предусмотреть возможность открывания двери сан.узла снаружи. При этом разместить у входа в сан.узел табличку его доступности для МГН. (п.6.3. и 6.5.8. СП59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99)

5. Парковочное место для транспортных средств инвалидов на территории учреждения отметить дорожным знаком на вертикальной конструкции (п.5.2.1. СП 59.13330.2016.)

6. Наружную входную дверь обозначить знаком доступности для МГН. Для преодоления порога входной двери инвалидами К приобрести вместо существующих аппарателей инвентарный пандус (п. 6.5.1. и п.6.1.2. СП 59.13330.2016.)

7. На уровне 1 этажа предусмотреть отдельное помещение для индивидуального приёма посетителей категории К (п.8.1.11. СП 59.13330.2016.)

Директор ГБОУ школа №113 Приморского района Санкт-Петербурга

Касавцова Е.А.

М.П.

Дата

СПб ООВБД

Адылов З.К.

М.П.

20.08.2018 г.